





ПРОЦЕСС ПОЛИРОВКИ ОТ MIRKA



Полировка стекла		1 Процесс подготовки стекла Abralon P360 P600 P1000 		2 Полировка стекла Polarshine E3 + Looped Woll Pad Polishing Felt Pad White 							
СТАРОЕ ЛКП		1 Агрессивная полировка Polarshine 35/45 + Twisted Wool Pad White + желтый диск из овчины PRO 		2 Финишная полировка Polarshine 10 + желтый рельефный поролоновый диск 		3 Удаление голограмм. Для темных цветов Polarshine 5 + черный рельефный поролоновый диск 					
СВЕЖЕЕ ЛКП	ПОЛИРОВАНИЕ ТЕМНЫХ ЦВЕТОВ	1 Подготовка поверхности Galaxy P2000 + Abralon P3000 		2 Агрессивная полировка Polarshine 12 Black + Lambswool Pad Pro Black 		3 Удаление голограмм. Для темных цветов Polarshine 5 + черный рельефный поролоновый диск 					
	БОЛЬШИЕ УЧАСТКИ	1 Шлифовка. Удаление дефектов ЛКП DEROS 2 + Galaxy P1500/P2000 		2 Шлифовка. Подготовка к полировке DEROS 2 + Abralon 3000 		3 Агрессивная полировка Polarshine 10 + желтый диск из овчины PRO 		4 Финишная полировка Polarshine 10 + желтый рельефный поролоновый диск 		5 Удаление голограмм. Для темных цветов Polarshine 5 + черный рельефный поролоновый диск 	
								РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОЛИРОВКЕ			
										Для наилучшего результата используйте рекомендованную комбинацию полировального диска и пасты в зависимости от типа ЛКП.	
										Хорошо встряхните полировальную пасту перед работой. Избегайте её высыхания во время полировки во избежание перегрева поверхности. Не полируйте под прямыми солнечными лучами.	
										Нанесите пасту на полируемую поверхность и полировальный диск и равномерно распределите. Рекомендованная скорость полировки 1,100–1,900 об/мин. Не оказывайте чрезмерного давления на поверхность. Сохраняйте полировальную машинку в движении во избежание перегрева поверхности.	
										После каждого этапа полировки очищайте поверхность мягкой салфеткой.	
										Держите полировальные диски в чистоте, т.к. грязные диски могут оставлять царапины на ЛКП. Для длительного срока службы полировальных дисков рекомендуется очищать их водой с помощью специального устройства или сжатым воздухом.	

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОЛИРОВКЕ




Для наилучшего результата используйте рекомендованную комбинацию полировального диска и пасты в зависимости от типа ЛКП.



После каждого этапа полировки очищайте поверхность мягкой салфеткой.



Хорошо встряхните полировальную пасту перед работой. Избегайте её высыхания во время полировки во избежание перегрева поверхности. Не полируйте под прямыми солнечными лучами.



Держите полировальные диски в чистоте, т.к. грязные диски могут оставлять царапины на ЛКП. Для длительного срока службы полировальных дисков рекомендуется очищать их водой с помощью специального устройства или сжатым воздухом.



Нанесите пасту на полируемую поверхность и полировальный диск и равномерно распределите. Рекомендованная скорость полировки 1,100–1,900 об/мин. Не оказывайте чрезмерного давления на поверхность. Сохраняйте полировальную машинку в движении во избежание перегрева поверхности.

Полировальный и шлифовальный инструмент




Электрическая полировальная машинка Mirka POLAROS RP




Электрическая эксцентриковая шлифовальная машинка Mirka DEROS625CV

Абразивы



Galaxy P1500
15 отв. P1500, 50 шт/уп



Abralon 150mm 3000

Полировальные пасты



Polarshine 10




Polarshine 5


Полировальные диски



Желтый мех PRO
150мм, 2 шт/уп



Желтый рельефный поролон 150мм, 2 шт/уп



Черный рельефный поролон 150мм, 2 шт/уп

Аксессуары



Очищающая салфетка, 2шт/уп



Каттер 48x28мм